CARNOVA
PODWYŻSZAMY STANDARDY

POMIAR POWŁOKI LAKIERNICZEJ

3008 GT

Punkt pomiaru	Wartość zmierzona [µm]
Pokrywa komory silnika	do 250
Błotnik przedni lewy	do 160
Błotnik przedni prawy	do 160
Słupek przedni lewy	do 160
Słupek przedni prawy	do 160
Słupek środkowy lewy	do 160
Słupek środkowy prawy	do 160
Próg lewy	do 160
Próg prawy	do 160
Dach	do 160
Drzwi przednie lewe	do 160
Drzwi przednie prawe	do 300
Drzwi tylne lewe	do 160
Drzwi tylne prawe	do 160
Blotnik tylny lewy	do 160
Błotnik tylny prawy	do 190
Pokrywa bagażnika	n/a