



POMIAR POWŁOKI LAKIERNICZEJ

Hyundai Tucson N line 4x4

Punkt pomiaru	Wartość zmierzona [μm]
Pokrywa komory silnika	do 160
Błotnik przedni lewy	do 160
Błotnik przedni prawy	do 160
Słupek przedni lewy	do 160
Słupek przedni prawy	do 160
Słupek środkowy lewy	do 160
Słupek środkowy prawy	do 160
Próg lewy	do 160
Próg prawy	do 160
Dach	do 160
Drzwi przednie lewe	do 160
Drzwi przednie prawe	do 160
Drzwi tylne lewe	do 160
Drzwi tylne prawe	do 160
Błotnik tylny lewy	do 160
Błotnik tylny prawy	do 160
Pokrywa bagażnika	do 160