



PODWYŻSZAMY STANDARDY

POMIAR POWŁOKI LAKIERNICZEJ

Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x2 Business DSG 7os

Punkt pomiaru	Wartość zmierzona [μm]
Pokrywa komory silnika	122
Błotnik przedni lewy	129
Błotnik przedni prawy	132
Dach	130
Drzwi przednie lewe	127
Drzwi przednie prawe	233
Drzwi tylne lewe	126
Drzwi tylne prawe	331
Błotnik tylny lewy	130
Błotnik tylny prawy	250
Pokrywa bagażnika	127