

POMIAR POWŁOKI LAKIERNICZEJ

VW Polo 1.0 Trendline

Punkt pomiaru	Wartość zmierzona [μm]
Pokrywa komory silnika	do 150
Błotnik przedni lewy	do 150
Błotnik przedni prawy	do 150
Słupek przedni lewy	do 150
Słupek przedni prawy	do 150
Słupek środkowy lewy	do 150
Słupek środkowy prawy	do 150
Próg lewy	do 150
Próg prawy	do 150
Dach	do 150
Drzwi przednie lewe	do 150
Drzwi przednie prawe	do 150
Drzwi tylne lewe	do 150
Drzwi tylne prawe	do 150
Błotnik tylny lewy	do 150
Błotnik tylny prawy	do 150
Pokrywa bagażnika	do 150