

Raport Historii Pojazdu



Volkswagen Polo
WVWZZZAWZLU036155



PRZEBIEG

Nie wykryto manipulacji w odczytach przebiegu.



USZKODZENIA

Pojazd ma odnotowane uszkodzenia.



KRADZIEŻ

Pojazd nie jest poszukiwany jako kradziony.



PRZEZNACZENIE

Pojazd bez specjalnego przeznaczenia.

Informacje o pojeździe



Marka

VOLKSWAGEN

Model

POLO

Rok modelowy / Rok budowy

— / 2019

Opinia o pojeździe tego typu wygenerowana przez sztuczną inteligencję (AI):

Volkswagen Polo to kompaktowy samochód osobowy, który łączy w sobie nowoczesny design, funkcjonalność oraz zaawansowane technologie. Model ten jest znany z wysokiej jakości wykonania oraz komfortu jazdy, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla młodych kierowców, jak i rodzin. Polo charakteryzuje się przestronnym wnętrzem, które oferuje wystarczającą ilość miejsca dla pasażerów oraz bagażu, co jest istotne w codziennym użytkowaniu. Wysoka jakość materiałów użytych w wykończeniu wnętrza oraz ergonomiczne rozmieszczenie elementów sterujących sprawiają, że podróżowanie tym pojazdem jest przyjemnością. Samochód jest również wyposażony w nowoczesne systemy multimedialne, które zapewniają łatwy dostęp do nawigacji, muzyki oraz połączeń telefonicznych, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo jazdy. Polo wyróżnia się także oszczędnymi silnikami, które łączą dobrą dynamikę z niskim zużyciem paliwa, co czyni go ekonomicznym wyborem. Dodatkowo, model ten oferuje różnorodne opcje personalizacji, co pozwala na dostosowanie pojazdu do indywidualnych potrzeb i gustu właściciela. W połączeniu z solidnym zawieszeniem i precyzyjnym układem kierowniczym, Volkswagen Polo zapewnia doskonałe właściwości jezdne, co czyni go atrakcyjną propozycją na rynku samochodów kompaktowych.

Zalety

- ▶ wysoka jakość wykonania
- ▶ komfortowe wnętrze
- ▶ oszczędne silniki
- ▶ nowoczesne systemy multimedialne
- ▶ dobre właściwości jezdne

Wady


- ▶ przeciętna przestronność bagażnika
- ▶ wyższa cena w porównaniu do konkurencji
- ▶ ograniczone opcje silnikowe
- ▶ brak napędu na cztery koła
- ▶ średnia moc silników

Norma emisji spalin

EURO 6

EURO - NORMA OBOWIĄZUJĄCA OD WRZEŚNIA 2014 R. DLA POJAZDÓW Z SILNIKAMI WYSOKOPRĘŻNYMI I BENZYNOWYMI, OKREŚLAJĄCA DOPUSZCZALNE LIMITY EMISJI SPALIN W NOWYCH POJAZDACH SPRZEDAWANYCH W TYM CZASIE W UNII

Klasa emisji CO₂



Zużycie paliwa

Zużycie paliwa (cykl mieszany)

4.8 L/km

Średnie zużycie paliwa (cykl miejski)

6.1 L/km

Zużycie paliwa (poza miastem)

4.1 L/km

EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIM OBSZARZE
GOSPODARCZYM.

>250

G

Klasa emisji CO₂ określa poziom zanieczyszczeń emitowany przez wybrany pojazd. Im wyższy poziom emisji spalin, tym większe zanieczyszczenie powietrza.

punkt@

Porównuj oferty **wielu Towarzystw** i oszczędzaj na **OC/AC!**

Podaj VIN:

Numer VIN

Podaj tablice rejestracyjną:

Tablica rej.

Podaj przebieg:

Przebieg

OBLICZ SKŁADKĘ OC/AC

Ewidencje pojazdów poszukiwanych



DATA WERYFIKACJI:

2024-11-26

GODZINA WERYFIKACJI:

10:51:28

WYNIK WERYFIKACJI:

POJAZD NIE JEST POSZUKIWANY

Przeprowadzona weryfikacja nie może być uznana za ostateczną. Zwiększa ona jedynie prawdopodobieństwo zakupu pojazdu nie pochodzącego z kradzieży. Każdy pojazd powinien być sprawdzony we wszystkich znanych ci i dostępnych źródłach informacji. Jeżeli zachodzi podejrzenie kradzieży nie zwlekaj i poinformuj odpowiednie służby o tym fakcie.

Historia pojazdu



DATA PRODUKCJI:

2019-10-14

WIEK POJAZDU:

5 lat 1 miesiąc

Informacje pochodzą z baz danych, informacji dostępnych powszechnie w internecie, od naszych partnerów oraz źródeł własnych. Stanowią rzetelne źródło wiedzy jednak nie można wykluczyć błędów źródłowych. Stan faktyczny pojazdu potwierdzisz jedynie w czasie rzeczywistym, podczas osobistych oględzin. Zawarte tu dane traktuj jako wskazówkę, a nie jedynie słuszne źródło informacji

DATA



OPIS

2019



PRODUKCJA POJAZDU

2020-01



PRZEBIEG POJAZDU:

7

km

KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI:

POLSKA



WYKONANE CZYNNOŚCI

KONTROLA DOSTAWY

POJAZD SERWISOWANY

KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI:

POLSKA

POLSKA

2020-03

**WARTOŚĆ ZDARZENIA:**

3500 - 4000 PLN

ZDARZENIE:

PRZÓD, LEWY PRZÓD

GRUPY CZĘŚCI:

ELEMENTY KAROSERII ZEWNĘTRZNEJ, OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI:

POLSKA

2021-12

**PRZEBIEG POJAZDU:**

28406

km

KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI:

POLSKA

**WYKONANE CZYNNOŚCI**

1. PRZEGLĄD Z WYMIANĄ OLEJU (ELASTYCZNY)
2. FILTR KURZU I PYŁKÓW

POJAZD SERWISOWANY**KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI:**

POLSKA

**WYKONANE CZYNNOŚCI**

UWAGA WARSZTATOWA

POJAZD SERWISOWANY**KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI:**

POLSKA

2022-11

**PRZEBIEG POJAZDU:**

58015

km

KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI:

POLSKA

**WYKONANE CZYNNOŚCI**

1. PRZEGLĄD Z WYMIANĄ OLEJU (ELASTYCZNY)
2. SERWIS PŁYNU HAMULCOWEGO
3. FILTR KURZU I PYŁKÓW
4. ŚWIECA
5. DODATKOWY ZAKRES INSPEKCJI

POJAZD SERWISOWANY**KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI:**

POLSKA

2023-11

**PRZEBIEG POJAZDU:**

87262

km

KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI:

POLSKA

**WYKONANE CZYNNOŚCI**

1. PRZEGLĄD Z WYMIANĄ OLEJU (ELASTYCZNY)
2. FILTR KURZU I PYŁKÓW
3. WKŁAD FILTRA POWIETRZA

POJAZD SERWISOWANY**KRAJ LUB JĘZYK INFORMACJI:**

POLSKA



DATA WERYFIKACJI: 2024-11-26
GODZINA WERYFIKACJI: 10:51:28
WYNIK WERYFIKACJI: **WYKRYTO ZDARZENIE**

Informacje dotyczące zdarzeń drogowych zostały odnotowane m.in. wyniku oględzin rzeczoznawcy, notatki policyjnej, informacji podanych do obliczenia akcyzy, aukcji internetowej, danych ubezpieczyciela np. z oględzin, sprawy sądowej, napraw prowadzonych zarówno w autoryzowanych serwisach jak i serwisach niezależnych, a także aukcji i wielu innych źródeł. Wysokość odnotowanego i wycenionego zdarzenia może się różnić od rzeczywistych wydatków poniesionych na naprawę pojazdu. Wycena zdarzenia może się również różnić ze względu na miejsce (kraj) dokonania wyceny. Podane dane zweryfikuj ze stanem faktycznym pojazdu i jego dokumentacją.

Odnutowane zdarzenie

2020-03

Kraj lub język informacji

 POLSKA

Wartość szacunkowa

3500 - 4000 PLN

Opis

—


Miejsce

- ▶ PRZÓD
- ▶ LEWY PRZÓD

Zdarzenie mogło mieć wpływ na następujące grupy części

- ▶ ELEMENTY KAROSERII ZEWNĘTRZNEJ
- ▶ OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Lokalizacja



Oznaczone miejsca mogły być wzięte pod uwagę przy oszacowaniu wartości zdarzenia oraz mają charakter pogładowy.


Odczyty przebiegu



DATA ODCZYTU: 2023-11
ODCZYT LICZNIKA: 87262 km
WYNIK WERYFIKACJI: **NIE WYKRYTO PROBLEMU**

Wartości przebiegów pojazdu pochodzą z różnych źródeł. Zarówno naszych własnych od partnerów jak i powszechnie dostępnych w internecie. Dane poddawane są szczegółowej weryfikacji jednak mimo to możliwość pojawienia się błędu nie jest całkowicie wyeliminowana. Odczyty licznika z raportu rozbieżne z informacjami od sprzedawcy powinny podlegać szczegółowej analizie przeprowadzonej na podstawie wywiadu z właścicielem oraz wpisami do książki serwisowej lub innych ogólnodostępnych baz danych. Ostatecznego rozstrzygnięcia przebiegu dokonasz w wyspecjalizowanym warsztacie, który odczyta go na podstawie innych niż drogomierz wskazań. W przypadku potwierdzenia błędu prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.

Odnutowane przebiegi pojazdu



DATA:

2020-01

PRZEBIEG:	7 km
OPIS:	
DATA:	2021-12
PRZEBIEG:	28406 km
OPIS:	
DATA:	2022-11
PRZEBIEG:	58015 km
OPIS:	
DATA:	2023-11
PRZEBIEG:	87262 km
OPIS:	

Dowiedz się więcej



TABLICA REJESTRACYJNA:

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI:

dd.mm.rrrr

[Sprawdź!](#)

Dodatkowe bezpłatne sprawdzenie przebiegów

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o przebiegu pojazdu, podaj w formularzu:

- numer tablicy rejestracyjnej
- datę pierwszej rejestracji pojazdu

Pamiętaj! Informacje pojawią się tylko wtedy, kiedy będą dostępne dla podanych w formularzu danych.

Wyposażenie pojazdu



- ✓ ODBIORNIK RADIOWY
- ✓ NAPĘD CD
- ✓ TAPICERKA Z TKANINY
- ✓ ŚWIATŁA DZIENNE
- ✓ PRZEDNIE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
- ✓ KLIMATYZACJA
- ✓ PODGRZEWANE LUSTRA
- ✓ ODTWARZACZ MP3
- ✓ ELEKTRYCZNIE REGULOWANE LUSTERKO ZEWNĘTRZNE
- ✓ WSPOMAGANIE KIEROWNICY
- ✓ ELEKTRYCZNE SZYBY
- ✓ LAMPKI DO CZYTANIA
- ✓ DZIELONA KANAPA
- ✓ ESP (ELEKTRONICZNY PROGRAM STABILNOŚCI)
- ✓ STALOWE KOŁA
- ✓ MONITOROWANIE CIŚNIENIA W OPONACH
- ✓ SYSTEM ANTYWŁAMANIOWY
- ✓ PODUSZKI POWIETRZNE
- ✓ TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
- ✓ ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE
- ✓ KOMPUTER POKŁADOWY
- ✓ KURTYNY POWIETRZNE
- ✓ SYSTEM START / STOP

GRUPA:

KOD:

U9B

OPIS:

1 X USB TYPE C AND CD PLAYER

GRUPA:

KOD:

D7I

OPIS:

3-CYLINDER SI ENGINE 1.0 L 59 KW

GRUPA:**KOD:**

T5Y

OPIS:

3-CYLINDER SI ENGINE 1.0 L UNIT 05C.1

GRUPA:**KOD:**

3C7

OPIS:

3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT

GRUPA:**KOD:**

3QT

OPIS:

3-POINT SEAT BELTS WITH TENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT, FRONT

GRUPA:**KOD:**

3ZU

OPIS:

3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL

GRUPA:**KOD:**

0A2

OPIS:

4 DOORS

GRUPA:**KOD:**

8RE

OPIS:

4 SPEAKERS (PASSIVE)

GRUPA:**KOD:**

G0C

OPIS:

5-SPEED MANUAL TRANSMISSION

GRUPA:**KOD:**

1E5

OPIS:

ACTIVATED CARBON CANISTER FOR INTENSIFIED EVAPORATION SYSTEM WITH ON-BOARD DIAGNOSTIC SYSTEM 2

GRUPA:**KOD:**

8S3

OPIS:

ADDITIONAL READING LIGHTS REAR

GRUPA:**KOD:**

PH1

OPIS:

AIR CONDITIONING CLIMATIC

GRUPA:**KOD:**

8GU

OPIS:

ALTERNATOR 140 A

GRUPA:**KOD:**

8ZB

OPIS:

ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY

ATTENTION FOR THE RECEIPIST ONLY

GRUPA:**KOD:**

WD1

OPIS:

ANTI-THEFT ALARM SYSTEM SINGLE DOOR OPENING

GRUPA:**KOD:**

7AS

OPIS:

ANTI-THEFT ALARM SYSTEM, PASSENGER COMPARTMENT CONTROL, BACKUP HORN AND TOWING PROTECTION

GRUPA:**KOD:**

PBA

OPIS:

ASYMMETRICAL SPLIT FOLDING OF REAR SEAT BENCH AND BACKREST, WITH DOUBLE CARGO FLOOR

GRUPA:**KOD:**

2C5

OPIS:

AXIAL AND VERTICAL ADJUSTABLE STEERING COLUMN

GRUPA:**KOD:**

J1H

OPIS:

BATTERY 320 A (49 AH)

GRUPA:**KOD:**

6FF

OPIS:

BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS

GRUPA:**KOD:**

5D1

OPIS:

CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

GRUPA:**KOD:**

A60

OPIS:

CATEGORY 0

GRUPA:**KOD:**

B0A

OPIS:

COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC DESIGN REQUIREMENT

GRUPA:**KOD:**

W90

OPIS:

COUNTRY: VE COMFORT PACKAGE TL/ CL

GRUPA:**KOD:**

5MA

OPIS:

DECORATIVE INSERTS

GRUPA:**KOD:**

2A8

OPIS:

DELIVERY EQUIPMENT FOR SHIPMENT

GRUPA:**KOD:**

4L2

OPIS:

DIPPING BREAKAWAY INTERIOR REAR VIEW MIRROR

GRUPA:**KOD:**

1ZG

OPIS:

DISC BRAKES, FRONT (GEOMET D)

GRUPA:**KOD:**

4AP

OPIS:

DOOR AND SIDE TRIM PANEL

GRUPA:**KOD:**

4UF

OPIS:

DRIVER'S AND FRONT PASSENGER AIR BAG WITH FRONT PASSENGER AIR BAG DEACTIVATION

GRUPA:**KOD:**

AV1

OPIS:

DRIVING ON THE RIGHT

GRUPA:**KOD:**

1KG

OPIS:

DRUM BRAKES, REAR

GRUPA:**KOD:**

2V1

OPIS:

DUST AND POLLEN FILTER

GRUPA:**KOD:**

1AS

OPIS:

ELECTRONIC STABILIZATION PROGRAM (ESP)

GRUPA:**KOD:**

4BF

OPIS:

EMISSION STANDARD EU6 DG

GRUPA:**KOD:**

I8I

OPIS:

ENTRY RADIO (GEN2 GP2) 6.5-INCH

GRUPA:**KOD:**

VL3

OPIS:

EXTENDED AND PROACTIVE PEDESTRIAN PROTECTION

GRUPA:**KOD:**

6XD

OPIS:

EXTERIOR MIRRORS: ELECTRICALLY ADJUSTABLE/HEATED

GRUPA:**KOD:**

N4C

OPIS:

FABRIC SEAT COVERING

FABRIC SEAT COVERING

GRUPA:**KOD:**

3U1

OPIS:

FOLDABLE TRUNK COVER

GRUPA:**KOD:**

31K

OPIS:

FRONT AND REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)

GRUPA:**KOD:**

6K2

OPIS:

FRONT ASSIST INCL. CITY AUTOMATIC EMERGENCY BRAKING, WITHOUT ACC

GRUPA:**KOD:**

PWG

OPIS:

FRONT FOG LIGHTS WITH 'CORNER' FUNCTION

GRUPA:**KOD:**

5ZF

OPIS:

FRONT HEADRESTS

GRUPA:**KOD:**

G01

OPIS:

FRONT SHOCK ABSORPTION

GRUPA:**KOD:**

0AR

OPIS:

FRONT STABILIZER

GRUPA:**KOD:**

1X0

OPIS:

FRONT WHEEL DRIVE

GRUPA:**KOD:**

1A5

OPIS:

FUEL SYSTEM FOR FUEL-INJECTED ENGINE

GRUPA:**KOD:**

1NC

OPIS:

FULL WHEEL COVERS

GRUPA:**KOD:**

8ID

OPIS:

HALOGEN TWIN HEADLIGHTS

GRUPA:**KOD:**

K8G

OPIS:

HATCHBACK

GRUPA:**KOD:**

8Q1

OPIS:

HEADLIGHT-RANGE ADJUSTMENT

GRUPA:**KOD:**

UG1

OPIS:

HILL HOLD CONTROL

GRUPA:**KOD:**

ØVT

OPIS:

INFORMATION KIT IN POLISH

GRUPA:**KOD:**

1ZØ

OPIS:

INITIAL STANDARD FUEL FILLING

GRUPA:**KOD:**

ØEM

OPIS:

INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION MQ 200 VEHICLE COMPONENTS

GRUPA:**KOD:**

U5A

OPIS:

INSTRUMENT INSERT, KM/H SPEEDOMETER

GRUPA:**KOD:**

2KW

OPIS:

LABELS/PLATES IN GERMAN, FRENCH, AND DUTCH

GRUPA:**KOD:**

5SL

OPIS:

LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

GRUPA:**KOD:**

LØL

OPIS:

LEFT-HAND DRIVE VEHICLE

GRUPA:**KOD:**

9E1

OPIS:

LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING

GRUPA:**KOD:**

3L1

OPIS:

MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR LEFT FRONT SEAT

GRUPA:**KOD:**

9AB

OPIS:

MANUALLY CONTROLLED AIR CONDITIONING

GRUPA:**KOD:**

9ZX

OPIS:

MORTIER DUONE DDEDADATTON

MOBILE PHONE PREPARATION

GRUPA:**KOD:**

9S5

OPIS:

MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER 'MEDIUM'

GRUPA:**KOD:**

0NB

OPIS:

NAMEPLATE SET IN BASE TRIM

GRUPA:**KOD:**

X4J

OPIS:

NATIONAL SALES PROGRAM POLAND

GRUPA:**KOD:**

E0A

OPIS:

NO SPECIAL EDITION

GRUPA:**KOD:**

F0A

OPIS:

NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

GRUPA:**KOD:**

9JA

OPIS:

NON-SMOKING PACKAGE

GRUPA:**KOD:**

8Z5

OPIS:

NOT HOT COUNTRY

GRUPA:**KOD:**

C16

OPIS:

OPERATING PERMIT, ALTERATION

GRUPA:**KOD:**

2JF

OPIS:

PAINTED BUMPERS

GRUPA:**KOD:**

3GD

OPIS:

PLANE REAR CARGO AREA

GRUPA:**KOD:**

6Q1

OPIS:

PLASTIC GEARSHIFT KNOB/HANDLE

GRUPA:**KOD:**

6PA

OPIS:

PLASTIC HAND BRAKE LEVER HANDLE

GRUPA:**KOD:**

1N1

OPIS:

POWER STEERING

GRUPA:**KOD:**

4R4

OPIS:

POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION AND CIRCUIT BREAKER

GRUPA:**KOD:**

RAB

OPIS:

RADIO 'BOLERO' 2-DIN WITH INTEGRATED CD CHANGER (6CD), MP3

GRUPA:**KOD:**

4K3

OPIS:

RADIO REMOTE CONTROLLED CENTRAL LOCKING OPERATED FROM INSIDE AND SAFE SECURING

GRUPA:**KOD:**

ØPØ

OPIS:

REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)

GRUPA:**KOD:**

4PØ

OPIS:

REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 1

GRUPA:**KOD:**

8TC

OPIS:

REAR FOG LIGHT FOR DRIVING ON THE RIGHT

GRUPA:**KOD:**

ØØA

OPIS:

REAR OVERHANG, SHORT

GRUPA:**KOD:**

3NZ

OPIS:

REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING

GRUPA:**KOD:**

1JP

OPIS:

REAR SHOCK ABSORPTION

GRUPA:**KOD:**

8M1

OPIS:

REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL

GRUPA:**KOD:**

KK3

OPIS:

REFRIGERANT R1234YF

GRUPA:**KOD:**

ER1

OPIS:

REGIONAL CODE 'ECE' FOR PARTS

REGIONAL CODE ECE FOR RADIO

GRUPA:**KOD:**

5RQ

OPIS:

RIGHT EXTERIOR MIRROR: CONVEX

GRUPA:**KOD:**

9P9

OPIS:

SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN THE BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT

GRUPA:**KOD:**

8K3

OPIS:

SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS WITH LOW BEAM ASSISTANT AND 'COMING HOME' FEATURE

GRUPA:**KOD:**

QI6

OPIS:

SERVICE INDICATOR 30,000 KM OR 2 YEAR (VARIABLE)

GRUPA:**KOD:**

QG1

OPIS:

SERVICE INTERVAL PROLONGATION

GRUPA:**KOD:**

4X3

OPIS:

SIDE AIR BAG FRONT WITH CURTAIN AIR BAG

GRUPA:**KOD:**

4KC

OPIS:

SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATINGGLASS

GRUPA:**KOD:**

8Y0

OPIS:

SINGLE-TONE HORN

GRUPA:**KOD:**

0FV

OPIS:

SOUTH AFRICA MANUFACTURING SEQUENCE

GRUPA:**KOD:**

1EX

OPIS:

SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE

GRUPA:**KOD:**

8T9

OPIS:

SPEED LIMITER WITHOUT CRUISE CONTROL ANDWITHOUT ACC

GRUPA:**KOD:**

NY0

OPIS:

STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

GRUPA:**KOD:**

ØY1

OPIS:

STANDARD CLIMATIC ZONES

GRUPA:**KOD:**

4NØ

OPIS:

STANDARD DASHBOARD

GRUPA:**KOD:**

Q1A

OPIS:

STANDARD FRONT SEATS

GRUPA:**KOD:**

VFØ

OPIS:

STANDARD PEDAL CLUSTER

GRUPA:**KOD:**

ØN1

OPIS:

STANDARD REAR AXLE

GRUPA:**KOD:**

AW5

OPIS:

STANDARD VERSION

GRUPA:**KOD:**

1PA

OPIS:

STANDARD WHEEL BOLTS

GRUPA:**KOD:**

7L6

OPIS:

START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

GRUPA:**KOD:**

1G2

OPIS:

STEEL SPARE WHEEL WITH ORIGINAL EQUIPMENT TIRES

GRUPA:**KOD:**

4ØH

OPIS:

STEEL WHEELS 5.5J X 14

GRUPA:**KOD:**

1MM

OPIS:

STEERING WHEEL

GRUPA:**KOD:**

5XJ

OPIS:

SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR

GRUPA:**KOD:**

LØ3

OPIS:

SUSPENSION RANGE 03 INSTALLATION CONTROL ONLY NO REQUIREMENT FORECAST

SUSPENSION RANGE 03 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

GRUPA:**KOD:**

8SA

OPIS:

TAILLIGHT ASSEMBLIES, STANDARD DESIGN

GRUPA:**KOD:**

3Q6

OPIS:

THREE REAR HEADRESTS

GRUPA:**KOD:**

7K1

OPIS:

TIRE PRESSURE WARNING LIGHT

GRUPA:**KOD:**

Q38

OPIS:

TIRES 185/70 R14 88H

GRUPA:**KOD:**

V0A

OPIS:

TIRES W/O SPECIFICATION OF TIRE BRAND

GRUPA:**KOD:**

1S1

OPIS:

TOOL KIT AND JACK

GRUPA:**KOD:**

5K7

OPIS:

TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

GRUPA:**KOD:**

B17

OPIS:

TYPE APPROVAL POLAND

GRUPA:**KOD:**

6NA

OPIS:

UNSPLIT MOLDING ROOF LINER

GRUPA:**KOD:**

1TB

OPIS:

VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -2G0- FOR BUILD STATUS EUROPE

GRUPA:**KOD:**

GP0

OPIS:

VEHICLES W/O SPECIAL UPGRADE MEASURES

GRUPA:**KOD:**

Y0I

OPIS:

VW CONNECT

GRUPA:**KOD:**

7E0

OPIS:

W/O HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATING

GRUPA:**KOD:**

QV0

OPIS:

W/O TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION

GRUPA:**KOD:**

1T2

OPIS:

WARNING TRIANGLE

GRUPA:**KOD:**

0YJ

OPIS:

WEIGHT RANGE 9 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST

GRUPA:**KOD:**

0B1

OPIS:

WHEELBASE

GRUPA:**KOD:**

4GF

OPIS:

WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

GRUPA:**KOD:**

8N8

OPIS:

WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH PHOTOSENSOR

GRUPA:**KOD:**

2H0

OPIS:

WITHOUT 'DRIVE SELECT'

GRUPA:**KOD:**

9WC

OPIS:

WITHOUT 'MULTIMEDIA' IN VEHICLE

GRUPA:**KOD:**

QQ0

OPIS:

WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

GRUPA:**KOD:**

1SA

OPIS:

WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

GRUPA:**KOD:**

6U0

OPIS:

WITHOUT ADDITIONAL SEALS OUTSIDE

GRUPA:**KOD:**

2WA

OPIS:

WITHOUT ADDITIONAL TIRE

WITHOUT ADDITIONAL TIRES

GRUPA:**KOD:**

51A

OPIS:

WITHOUT ADHESIVE FILM

GRUPA:**KOD:**

0K0

OPIS:

WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE MODULE

GRUPA:**KOD:**

QJ0

OPIS:

WITHOUT ALUMINUM/CHROME WORK PACKAGE

GRUPA:**KOD:**

9M0

OPIS:

WITHOUT AUXILIARY/PARKING HEATER

GRUPA:**KOD:**

3H0

OPIS:

WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

GRUPA:**KOD:**

KA0

OPIS:

WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS

GRUPA:**KOD:**

QK0

OPIS:

WITHOUT CAMERA WITHOUT DISTANCE SENSOR (DRIVER ASSISTANCE SYSTEM)

GRUPA:**KOD:**

6E0

OPIS:

WITHOUT CENTER ARMREST FRONT

GRUPA:**KOD:**

FC0

OPIS:

WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION

GRUPA:**KOD:**

1Y0

OPIS:

WITHOUT DIFFERENTIAL LOCK

GRUPA:**KOD:**

QN0

OPIS:

WITHOUT DRAWERS UNDER FRONT SEATS

GRUPA:**KOD:**

EF0

OPIS:

WITHOUT ECO FUNCTION

GRUPA:**KOD:**

7W0

OPIS:

WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

GRUPA:**KOD:**

0TA

OPIS:

WITHOUT FLOOR MATS

GRUPA:**KOD:**

8WA

OPIS:

WITHOUT FRONT FOG LIGHT

GRUPA:**KOD:**

8X0

OPIS:

WITHOUT HEADLIGHT WASHER SYSTEM

GRUPA:**KOD:**

9T0

OPIS:

WITHOUT HEATED WASHER NOZZLES

GRUPA:**KOD:**

6T0

OPIS:

WITHOUT INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL

GRUPA:**KOD:**

7Y0

OPIS:

WITHOUT LANE CHANGE ASSISTANT

GRUPA:**KOD:**

8G0

OPIS:

WITHOUT LIGHT ASSISTANT

GRUPA:**KOD:**

4U0

OPIS:

WITHOUT LUGGAGE NETS/POCKETS ON BACKRESTS

GRUPA:**KOD:**

7P0

OPIS:

WITHOUT LUMBAR SUPPORT IN SEAT BACKRESTS

GRUPA:**KOD:**

7Q0

OPIS:

WITHOUT NAVIGATION DEVICE

GRUPA:**KOD:**

EL0

OPIS:

WITHOUT ONLINE SERVICE

GRUPA:**KOD:**

7X0

OPIS:

WITHOUT PARK DISTANCE CONTROL

WITHOUT PARK DISTANCE CONTROL

GRUPA:

KOD:

7M5

OPIS:

WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE

GRUPA:

KOD:

EM0

OPIS:

WITHOUT REST ASSIST

GRUPA:

KOD:

3FA

OPIS:

WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

GRUPA:

KOD:

4A0

OPIS:

WITHOUT SEAT HEATER

GRUPA:

KOD:

8FA

OPIS:

WITHOUT SECOND BATTERY

GRUPA:

KOD:

5C0

OPIS:

WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

GRUPA:

KOD:

0KA

OPIS:

WITHOUT STICKERS AND BADGES

GRUPA:

KOD:

3A0

OPIS:

WITHOUT SWIVELING FRONT SEATS

GRUPA:

KOD:

QR8

OPIS:

WITHOUT TRAFFIC SIGNS RECOGNITION

GRUPA:

KOD:

1D0

OPIS:

WITHOUT TRAILER HITCH

GRUPA:

KOD:

QH0

OPIS:

WITHOUT VOICE CONTROL

GRUPA:

KOD:

8W0

OPIS:

WITHOUT WASHER FLUID LEVEL INDICATOR

Bezpieczeństwo



Ocena bezpieczeństwa

Wyniki testów zderzeniowych oraz wybrane elementy wyposażenia kluczowe dla bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów i pieszych.



TESTOWANY POJAZD
VOLKSWAGEN POLO

Wyniki testów zderzeniowych zostały przeprowadzone przez niezależne instytuty badawcze. Mają na celu ocenę poszczególnych wydarzeń mogących mieć miejsce podczas jazdy samochodem. Przyznana ilość gwiazdek odzwierciedla stopień bezpieczeństwa pojazdu w przypadku zaistnienia określonej sytuacji na drodze. Im więcej gwiazdek pojazd otrzymał, tym jest on uważany za bardziej bezpieczny.



Ocena ochrony dorosłego

96%



Ocena ochrony dziecka

85%



Ocena ochrony pieszego

76%



Ocena systemów bezpieczeństwa

59%

Analiza numeru VIN



Dane producenta pojazdu

Informacje o producencie i regionie produkcji pojazdu



NAZWA PRODUCENTA:

VOLKSWAGEN AG

ADRES PRODUCENTA:

WOLFSBURG/HANNOVER
WOLFSBURG/HANNOVER

REGION:

GERMANY/EUROPE

Dane zostały pozyskane zgodnie z normami standardów identyfikacji SAE, bazy danych SAE WMI oraz na podstawie nr VIN. Dane te są kodowane przez producentów, można więc uznać je za wysoce wiarygodne.

Pamiętaj! VIN jest niepowtarzalny. W różnych miejscach pojazdu i na dokumentach powinien być jednakowy.

Weryfikacja VIN

Informacje techniczne zakodowane w numerze VIN



ROK MODELOWY VIN:

2020

SUMA KONTROLNA:

NIE DOTYCZY

POPRAWNOŚĆ VIN:

NIE DOTYCZY

Z informacji zakodowanych w nr VIN można odczytać rok modelowy produkcji, sumę kontrolną numeru oraz poprawność VIN. **Pamiętaj!** W systemie europejskim liczba kontrolna wewnątrz numeru VIN może nie występować, a niepoprawna suma kontrolna lub nieczytelny nr VIN powinien skłonić cię do szczegółowego prześwietlenia historii pojazdu.

Położenie numeru VIN

Lista miejsc, gdzie należy szukać numeru VIN



► WZMOCNIENIE BOCZNE PRAWA STRONA

Numeru VIN szukaj w podanych miejscach. Zalecamy sprawdzenie nr VIN w dwóch lub trzech miejscach w celu potwierdzenia jego zgodności z dokumentami pojazdu i wykluczenia możliwości, iż pojazd został odbudowany.

Wyjaśnienia i zastrzeżenia

1. W raportach o pojazdach podawane są informacje o zdarzeniach związanych z tymi pojazdami, które nazywamy „zdarzeniami”. Należy przez to rozumieć istotne zdarzenia dotyczące pojazdu, mogące mieć wpływ na ocenę jego stanu technicznego lub wartości, w szczególności zdarzenia szkodowe, naprawy (na gwarancji i pogwarancyjne) lub akcje serwisowe. W opisie zdarzenia mogą być podane w szczególności wartości szkód lub napraw według rzeczywiście poniesionych kosztów lub ich wyceny, a także odczyt licznika pojazdu. Wyceny mogą być przygotowywane np. dla właściciela, zakładu ubezpieczeń lub warsztatu, w tym np. na potrzeby sprawy sądowej. Kilka zdarzeń ujawnionych w raporcie dotyczy zwykle różnych zdarzeń, ale może też dotyczyć tego samego zdarzenia, np. może to być kilka wycen przygotowanych w różnym czasie dla różnych zakładów ubezpieczeniowych lub warsztatów, albo dla właściciela.
2. Zakres danych w raporcie, w tym wystąpienie zdarzeń, udostępniany jest przed zakupem raportu, w jego bezpłatnej części. Dane w raporcie prezentowane są na podstawie dostępnych nam w danej chwili informacji dotyczących określonego numeru VIN. Pochodzą one z różnego rodzaju baz danych, informacji powszechnie dostępnych (w szczególności w internecie) oraz źródeł własnych. Dane te mogą nie być aktualne na chwilę udostępnienia ich w naszym raporcie, ponieważ zostały zebrane wcześniej i z czasem mogą ulegać zmianie, w szczególności w wyniku używania pojazdu i zdarzeń. Dane o najświeższych zdarzeniach dotyczących pojazdu mogą nie być jeszcze dostępne. Pomimo naszych starań, aby raporty były jak najbardziej aktualne i kompletne, nie ma możliwości weryfikowania zawartych w nich danych ze stanem faktycznym (technicznym) pojazdu na moment wygenerowania raportu. Może się też zdarzyć, że dane zostały błędnie zapisane u źródła, a nasz raport niestety taki błąd powieli, czego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. W związku z tym nasz system i uzyskane z niego raporty o pojazdach należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu, a następnie zawsze bezpośrednio zbadać aktualny stan faktyczny tego pojazdu i jego dokumenty, szczególnie przed podjęciem decyzji o jego nabyciu.
3. W przypadku zauważenia niezgodności danych o pojeździe w raporcie ze stanem rzeczywistym prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym.
4. Historia sprawdzeń danego numeru VIN w naszym serwisie podawana w raportach dotyczy sprawdzeń w wersji płatnej i bezpłatnej. Nie zawiera ona kompletnych i aktualnych danych, ponieważ z powodów technicznych jest uzupełniana z pewnym opóźnieniem w stosunku do stanu obecnego.
5. Dokładamy starań, aby autorski system tłumaczeń dokonywał pełnego i logicznego tłumaczenia danych źródłowych na wszystkie języki z zachowaniem zasad gramatyki, jednak ze względu na automatykę tłumaczenia wyniki mogą zawierać słowa w językach obcych lub błędy językowe. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w raporcie oraz na naszych stronach są chronione prawami autorskimi przysługującymi Autoiso sp. z o.o.
6. Pełna informacja prawna dotycząca raportu znajduje się w Regulaminie dostępnym na naszej Stronie.

2001-2024 Autobaza.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.