

Raport Historii Pojazdu

2022 Seat Ateca
VSSZZZ5F4P6517905



PRZEBIEG

Nie wykryto manipulacji w odczytach przebiegu.



USZKODZENIA

Pojazd ma odnotowane uszkodzenia.



KRADZIEŻ

Pojazd nie jest poszukiwany jako kradziony.



PRZEZNACZENIE

Pojazd bez specjalnego przeznaczenia

Informacje o pojeździe



Marka

SEAT

Model

ATECA

Opinia o pojeździe tego typu wygenerowana przez sztuczną inteligencję (AI):

Seat Ateca to kompaktowy SUV, który łączy w sobie nowoczesny design z funkcjonalnością. Jego dynamiczna sylwetka przyciąga wzrok, a jednocześnie zapewnia przestronność wnętrza, co czyni go idealnym wyborem dla rodzin oraz osób ceniących sobie komfort podróżowania. Wnętrze Ateca jest starannie zaprojektowane, oferując wysokiej jakości materiały oraz nowoczesne technologie, takie jak system multimedialny z dużym ekranem dotykowym, który umożliwia łatwe korzystanie z nawigacji i mediów. Ateca charakteryzuje się również zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa, które zwiększają pewność prowadzenia w różnych warunkach drogowych. Dzięki dostępności różnych jednostek napędowych, w tym oszczędnych silników benzynowych i diesla, Ateca zaspokaja potrzeby zarówno tych, którzy szukają wydajności, jak i tych, którzy preferują mocniejsze osiągi. Wysoka jakość wykonania, przestronność oraz nowoczesne technologie sprawiają, że Seat Ateca jest konkurencyjną propozycją w segmencie SUV-ów, łączącą styl z praktycznością.

Zalety

- ▶ Przestronne wnętrze
- ▶ Nowoczesne technologie multimedialne
- ▶ Wysokie standardy bezpieczeństwa
- ▶ Dostępność różnych jednostek napędowych
- ▶ Atrakcyjny design

Wady


- ▶ Ograniczona widoczność z tyłu
- ▶ Mogą występować problemy z zawieszeniem
- ▶ Wyższe koszty eksploatacji w porównaniu do niektórych konkurentów
- ▶ Mniej przestrzeni bagażowej niż niektóre SUV-y
- ▶ Brak opcji napędu na wszystkie koła w podstawowych wersjach

Norma emisji spalin

EURO 6

EURO - The standard in force from September 2014 for vehicles with diesel and gasoline engines specifying the acceptable limits of exhaust emissions in new vehicles sold at that time in the European Union and the European Economic Area.

Klasa emisji CO₂



Klasa emisji CO₂ określa poziom zanieczyszczeń emitowany przez wybrany pojazd. Im wyższy

Zużycie paliwa

Zużycie paliwa (cykl mieszany)

5.9 L/km

Średnie zużycie paliwa (cykl miejski)

7.3 L/km

Zużycie paliwa (poza miastem)

5.8 L/km

poziom emisji spalin, tym większe zanieczyszczenie powietrza.

Ewidencje pojazdów poszukiwanych



DATA WERYFIKACJI:2026-01-26

GODZINA WERYFIKACJI:16:18:59

WYNIK WERYFIKACJI:POJAZD NIE JEST POSZUKIWANY

Przeprowadzona weryfikacja nie może być uznana za ostateczną. Zwiększa ona jedynie prawdopodobieństwo zakupu pojazdu nie pochodzącego z kradzieży. Każdy pojazd powinienes sprawdzić we wszystkich znanych ci i dostępnych źródłach informacji. Jeżeli zachodzi podejrzenie kradzieży nie zwlekaj i poinformuj odpowiednie służby o tym fakcie.

Historia pojazdu



WIEK POJAZDU:4 lata 0

Informacje pochodzą z baz danych, informacji dostępnych powszechnie w internecie, od naszych partnerów oraz źródeł własnych. Stanowią rzetelne źródło wiedzy jednak nie można wykluczyć błędów źródłowych. Stan faktyczny pojazdu potwierdzisz jedynie w czasie rzeczywistym, podczas osobistych oględzin. Zawarte tu dane traktuj jako wskazówkę, a nie jedynie słuszne źródło informacji

DATA		OPIS
2022		PRODUKCJA POJAZDU
2022-11		PRZEBIEG POJAZDU: 10 km
		WYKONANE CZYNNOŚCI KONTROLA DOSTAWY
		POJAZD SERWISOWANY
		KOLOR POJAZDU : SILVER
		KRAJ POCHODZENIA : PL
		POJAZD OFEROWANY W CENIE : BRUTTO PLN 99900
		MIEJSCE SPRZEDAŻY : DOLNOŚLĄSKIE PL POJAZD OFEROWANY NA SPRZEDAŻ : AUKCJI INTERNETOWEJ
		ZDJĘCIA OTWÓRZ GALERIĘ
2023-04		PRZEBIEG POJAZDU: 15100 km
		KOLOR POJAZDU : SILVER

Historia zdarzeń



2026-01-26



GODZINA WERYFIKACJI:

16 : 18 : 59

WYNIK WERYFIKACJI:

WYKRYTO ZDARZENIE

Informacje dotyczące zdarzeń drogowych zostały odnotowane m.in. wyniku oględzin rzeczoznawcy, notatki policyjnej, informacji podanych do obliczenia akcyzy, aukcji internetowej, danych ubezpieczyciela np. z oględzin, sprawy sądowej, napraw prowadzonych zarówno w autoryzowanych serwisach jak i serwisach niezależnych, a także aukcji i wielu innych źródeł. Wysokość odnotowanego i wycenionego zdarzenia może się różnić od rzeczywistych wydatków poniesionych na naprawę pojazdu. Wycena zdarzenia może się również różnić ze względu na miejsce (kraj) dokonania wyceny. Podane dane zweryfikuj ze stanem faktycznym pojazdu i jego dokumentacją.

Odnutowane zdarzenie

2024-05

Kraj lub język informacji

 POLSKA

Wartość szacunkowa

7000 - 10000 PLN

Opis

—


Miejsce

- ▶ PRAWY PRZÓD
- ▶ PRAWY BOK

Zdarzenie mogło mieć wpływ na następujące grupy części

- ▶ ELEMENTY KAROSERII ZEWNĘTRZNEJ

Lokalizacja



Oznaczone miejsca mogły być wzięte pod uwagę przy oszacowaniu wartości zdarzenia oraz mają charakter poglądowy.

Odnutowane zdarzenie

2023-05

Kraj lub język informacji

 POLSKA

Wartość szacunkowa

2500 - 3000 PLN

Opis

—


Miejsce

- ▶ PRZÓD
- ▶ LEWY PRZÓD

Zdarzenie mogło mieć wpływ na następujące grupy części

- ▶ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NADWOZIA
- ▶ ELEMENTY KAROSERII ZEWNĘTRZNEJ

Lokalizacja



Oznaczone miejsca mogły być wzięte pod uwagę przy oszacowaniu wartości zdarzenia oraz mają charakter poglądowy.

Odczyty przebiegu



DATA ODCZYTU:

2025-03

ODCZYT LICZNIKA:


83907 km

WYNIK WERYFIKACJI:

NIE WYKRYTO PROBLEMU

Wartości przebiegów pojazdu pochodzą z różnych źródeł. Zarówno naszych własnych od partnerów jak i powszechnie dostępnych w internecie. Dane poddawane są

szczegółowej weryfikacji jednak mimo to możliwość pojawienia się błędu nie jest całkowicie wyeliminowana. Odczyty licznika z raportu rozbieżne z informacjami od sprzedawcy powinny podlegać szczegółowej analizie przeprowadzonej na podstawie wywiadu z właścicielem oraz wpisami do książki serwisowej lub innych ogólnodostępnych baz danych. Ostatecznego rozstrzygnięcia przebiegu dokonasz w wyspecjalizowanym warsztacie, który odczyta go na podstawie innych niż drogomierz wskazań. W przypadku potwierdzenia błędu prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.



DATA:

2022-11

PRZEBIEG:

10 km

OPIS:

DATA:

2023-04

PRZEBIEG:

15100 km

OPIS:

DATA:

2023-05

PRZEBIEG:

17309 km

OPIS:

DATA:

2023-10

PRZEBIEG:

25980 km

OPIS:

DATA:

2024-07

PRZEBIEG:

55450 km

OPIS:

DATA:

2025-03

PRZEBIEG:

83907 km

OPIS:

Wposażenie pojazdu



- ☒ ABS BRAKES
- ☒ RADIO RECEIVER
- ☒ KEYLESS SYSTEM
- ☒ ESP (ELECTRONIC STABILITY PROGRAM)
- ☒ START/STOP SYSTEM

GRUPA:

KOD:

OPT_7D8

OPIS:

ABS

GRUPA:

KOD:

OPT_3E3

OPIS:

ESP

GRUPA:

KOD:

OPT_BDD

OPIS:

PODUSZKA DOWTETD7NA KTEDOWCV

PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY

GRUPA:
KOD:
OPT_BDC
OPIS:
PODUSZKA POWIETRZNA PASAZERA

GRUPA:
KOD:
OPT_7AC
OPIS:
PODUSZKA KOLAN PASAZERA

GRUPA:
KOD:
OPT_135
OPIS:
KURTYNY POWIETRZNE - PRZOD

GRUPA:
KOD:
OPT_1A35
OPIS:
BOCZNE PODUSZKI POWIETRZNE - PRZOD

GRUPA:
KOD:
OPT_637
OPIS:
KURTYNY POWIETRZNE - TYL

GRUPA:
KOD:
OPT_5EAC
OPIS:
ISOFIX (PUNKTY MOCOWANIA FOTELIKA DZIECIECEGO)

GRUPA:
KOD:
OPT_CDD
OPIS:
TEMPOMAT

[Pokaż wszystkie \(29\)](#)

Analiza numeru VIN



Dane producenta pojazdu

Informacje o producencie i regionie produkcji pojazdu



NAZWA PRODUCENTA:	SOCIEDAD ESPANOLA DE AUTOMOVILES
ADRES PRODUCENTA:	DE TURISMO S.A. (SEAT) AUTOVIA A II KM 585
REGION:	SPAIN/EUROPE

Dane zostały pozyskane zgodnie z normami standardów identyfikacji SAE, bazy danych SAE WMI oraz na podstawie nr VIN Dane te są kodowane przez producentów, można więc uznać je za wysoce wiarygodne.
Pamiętaj! VIN jest niepowtarzalny. W różnych miejscach pojazdu i na dokumentach powinien być jednakowy.

Weryfikacja VIN

Informacje techniczne zakodowane w numerze VIN



ROK MODELOWY VIN:	2022
SUMA KONTROLNA:	VALID
POPRAWNOŚĆ VIN:	POPRAWNY

Z informacji zakodowanych w nr VIN można odczytać rok modelowy produkcji, sumę kontrolną numeru oraz poprawność VIN. **Pamiętaj!** W systemie europejskim liczba kontrolna wewnątrz numeru VIN może nie występować, a niepoprawna suma kontrolna lub nieczytelny nr VIN powinien skłonić cię do szczegółowego prześwietlenia historii pojazdu.

Co sądzisz o tym raporcie?

Zaznacz swoją odpowiedź – to tylko kilka sekund, a dla nas to ogromna pomoc!



Nieprzydatny



Poniżej oczekiwań



W porządku



Dobry



Bardzo pomocny

Wyjaśnienia i zastrzeżenia

1. W raportach o pojazdach podawane są informacje o zdarzeniach związanych z tymi pojazdami, które nazywamy „zdarzeniami”. Należy przez to rozumieć istotne zdarzenia dotyczące pojazdu, mogące mieć wpływ na ocenę jego stanu technicznego lub wartości, w szczególności zdarzenia szkodowe, naprawy (na gwarancji i pogwarancyjne) lub akcje serwisowe. W opisie zdarzenia mogą być podane w szczególności wartości szkód lub napraw według rzeczywiście poniesionych kosztów lub ich wyceny, a także odczyt licznika pojazdu. Wyceny mogą być przygotowywane np. dla właściciela, zakładu ubezpieczeń lub warsztatu, w tym np. na potrzeby sprawy sądowej. Kilka zdarzeń ujawnionych w raporcie dotyczy zwykle różnych zdarzeń, ale może też dotyczyć tego samego zdarzenia, np. może to być kilka wycen przygotowanych w różnym czasie dla różnych zakładów ubezpieczeniowych lub warsztatów, albo dla właściciela.
2. Zakres danych w raporcie, w tym wystąpienie zdarzeń, udostępniany jest przed zakupem raportu, w jego bezpłatnej części. Dane w raporcie prezentowane są na podstawie dostępnych nam w danej chwili informacji dotyczących określonego numeru VIN. Pochodzą one z różnego rodzaju baz danych, informacji powszechnie dostępnych (w szczególności w internecie) oraz źródeł własnych. Dane te mogą nie być aktualne na chwilę udostępnienia ich w naszym raporcie, ponieważ zostały zebrane wcześniej i z czasem mogą ulegać zmianie, w szczególności w wyniku używania pojazdu i zdarzeń. Dane o najświeższych zdarzeniach dotyczących pojazdu mogą nie być jeszcze dostępne. Pomimo naszych starań, aby raporty były jak najbardziej aktualne i kompletne, nie ma możliwości weryfikowania zawartych w nich danych ze stanem faktycznym (technicznym) pojazdu na moment wygenerowania raportu. Może się też zdarzyć, że dane zostały błędnie zapisane u źródła, a nasz raport niestety taki błąd powiela, czego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. W związku z tym nasz system i uzyskane z niego raporty o pojazdach należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu, a następnie zawsze bezpośrednio zbadać aktualny stan faktyczny tego pojazdu i jego dokumenty, szczególnie przed podjęciem decyzji o jego nabyciu.
3. W przypadku zauważenia niezgodności danych o pojeździe w raporcie ze stanem rzeczywistym prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym.
4. Historia sprawdzeń danego numeru VIN w naszym serwisie podawana w raportach dotyczy sprawdzeń w wersji płatnej i bezpłatnej. Nie zawiera ona kompletnych i aktualnych danych, ponieważ z powodów technicznych jest uzupełniana z pewnym opóźnieniem w stosunku do stanu obecnego.
5. Dokładamy starań, aby autorski system tłumaczeń dokonywał pełnego i logicznego tłumaczenia danych źródłowych na wszystkie języki z zachowaniem zasad gramatyki, jednak ze względu na automatykę tłumaczenia wyniki mogą zawierać słowa w językach obcych lub błędy językowe. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w raporcie oraz na naszych stronach są chronione prawami autorskimi przysługującymi Autoiso sp. z o.o. .
6. Pełna informacja prawna dotyczącą raportu znajduje się w Regulaminie dostępnym na naszej Stronie.

2001-2026 Autobaza.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.