

# Raport Historii Pojazdu

Audi SQ5

WAUZZZFY1P2084551



PRZEBIEG

Nie wykryto manipulacji w odczytach przebiegu.



USZKODZENIA

Pojazd ma odnotowane uszkodzenia.



KRADZIEŻ

Pojazd nie jest poszukiwany jako kradziony.



PRZEZNACZENIE

Pojazd bez specjalnego przeznaczenia

## Informacje o pojeździe



Marka

AUDI

Model

SQ5

Opinia o pojeździe tego typu wygenerowana przez sztuczną inteligencję (AI):

Audi SQ5 to sportowy SUV klasy średniej, który łączy w sobie dynamiczne osiągi z luksusowym komfortem i nowoczesną technologią. Wyposażony w mocny silnik V6 z turbodoładowaniem, oferuje znakomite przyspieszenie i płynną jazdę, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla osób poszukujących sportowych wrażeń w codziennym użytkowaniu. Wnętrze pojazdu cechuje się wysokiej jakości materiałami, ergonomicznym układem oraz zaawansowanymi systemami multimedialnymi i bezpieczeństwa, które podnoszą komfort i bezpieczeństwo podróżowania. Audi SQ5 posiada również napęd na cztery koła quattro, co zapewnia doskonałą przyczepność i stabilność na różnych nawierzchniach. Design samochodu jest nowoczesny i dynamiczny, podkreślając sportowy charakter modelu, a jednocześnie zachowując elegancję typową dla marki Audi. To auto idealne dla kierowców, którzy cenią sobie połączenie sportowych osiągów z codzienną funkcjonalnością i prestiżem.

Zalety

- ▶ Mocny i dynamiczny silnik V6 z turbodoładowaniem
- ▶ Zaawansowane systemy bezpieczeństwa i multimedialne
- ▶ Wysokiej jakości wykończenie wnętrza
- ▶ Napęd quattro zapewniający doskonałą przyczepność
- ▶ Nowoczesny i sportowy design

Wady

- ▶ Wyższe koszty eksploatacji w porównaniu do standardowych SUV-ów
- ▶ Mniejsza przestrzeń bagażowa niż w większych SUV-ach
- ▶ Wyższa cena zakupu w segmencie premium
- ▶ Twarde zawieszenie może być mniej komfortowe na nierównościach
- ▶ Zużycie paliwa może być wyższe przy dynamicznej jeździe

### Norma emisji spalin

EURO 6

**EURO** - The standard in force from September 2014 for vehicles with diesel and gasoline engines specifying the acceptable limits of exhaust emissions in new vehicles sold at that time in the European Union and the European Economic Area.

## Ewidencje pojazdów poszukiwanych





DATA WERYFIKACJI:

2025-10-08

GODZINA WERYFIKACJI:

14:53:38

WYNIK WERYFIKACJI:

POJAZD NIE JEST POSZUKIWANY

Przeprowadzona weryfikacja nie może być uznana za ostateczną. Zwiększa ona jedynie prawdopodobieństwo zakupu pojazdu nie pochodzącego z kradzieży. Każdy pojazd powinienes sprawdzić we wszystkich znanych ci i dostępnych źródłach informacji. Jeżeli zachodzi podejrzenie kradzieży nie zwlekaj i poinformuj odpowiednie służby o tym fakcie.

REJESTR:

INTERNETOWY REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW - HOLANDIA 2

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

INTERNETOWY REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW - NIEMCY 2

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR INTERNETOWY SKRADZIONYCH POJAZDÓW W EUROPIE

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW SŁOWEŃSKIEJ POLICJI

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

INTERNETOWY REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW - HOLANDIA 3

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

INTERNETOWY REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW - SZWECJA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW POLICJA - RUMUNIA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR SPOŁECZNY SKRADZIONYCH POJAZDÓW - POLSKA 2

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR SPOŁECZNY SKRADZIONYCH POJAZDÓW - POLSKA 3

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

INTERNETOWY REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW - SŁOWACJA

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR INTERNETOWY SKRADZIONYCH POJAZDÓW - CZECHY 2

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

INTERNETOWY REJESTR SKRADZIONYCH POJAZDÓW - CZECHY

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REJESTR:

REJESTR INTERNETOWY SKRADZIONYCH POJAZDÓW - WĘGRY

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

REIESTR:

REJESTR INTERNETOWY SKRADZIONYCH POJAZDÓW - SŁOWACJA 3

WYNIK:

NIE FIGURUJE W REJESTRACH

Historia pojazdu



WIEK POJAZDU:

2 lata 9 miesięcy

Informacje pochodzą z baz danych, informacji dostępnych powszechnie w internecie, od naszych partnerów oraz źródeł własnych. Stanowią rzetelne źródło wiedzy jednak nie można wykluczyć błędów źródłowych. Stan faktyczny pojazdu potwierdzisz jedynie w czasie rzeczywistym, podczas osobistych oględzin. Zawarte tu dane traktuj jako wskazówkę, a nie jedynie słuszne źródło informacji

| DATA    |  | OPIS                                                                                                                                                       |
|---------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022    |  | <b>PRODUKCJA POJAZDU</b>                                                                                                                                   |
| 2023-05 |  | <b>PRZEBIEG POJAZDU:</b><br>11<br>km                                                                                                                       |
|         |  | <b>WYKONANE CZYNNOŚCI</b><br>KONTROLA DOSTAWY<br><b>POJAZD SERWISOWANY</b>                                                                                 |
| 2023-07 |  | <b>WARTOŚĆ ZDARZENIA:</b><br>4500 - 5000 PLN<br><b>ZDARZENIE:</b><br>PRZÓD, DACH, PRZEDNIA SZYBA, LEWY PRZÓD, PRAWY PRZÓD<br><b>GRUPY CZĘŚCI:</b><br>SZYBY |
|         |  | <b>PRZEBIEG POJAZDU:</b><br>9890<br>km                                                                                                                     |
|         |  | <b>PRZEBIEG POJAZDU:</b><br>13602<br>km                                                                                                                    |
|         |  | <b>WYKONANE CZYNNOŚCI</b><br>ELASTYCZNA USŁUGA WYMIANY OLEJU<br><b>POJAZD SERWISOWANY</b>                                                                  |
| 2023-09 |  | <b>PRZEBIEG POJAZDU:</b><br>29679<br>km                                                                                                                    |
|         |  | <b>WYKONANE CZYNNOŚCI</b><br>1. PRZEGLĄD Z WYMIANĄ OLEJU (ELASTYCZNY)<br>2. FILTR KURZU I PYŁKÓW<br>3. ŚRODEK REDUKUJĄCY<br><b>POJAZD SERWISOWANY</b>      |
| 2024-02 |  | <b>PRZEBIEG POJAZDU:</b><br>45089<br>km                                                                                                                    |
|         |  | <b>WYKONANE CZYNNOŚCI</b><br>ELASTYCZNA USŁUGA WYMIANY OLEJU                                                                                               |

2024-10



**POJAZD SERWISOWANY**

**PRZEBIEG POJAZDU:**

67329

km

- 
- WYKONANE CZYNNOŚCI**
1. PRZEGLĄD Z WYMIANĄ OLEJU (ELASTYCZNY)

2. FILTR OLEJU NAPĘDOWEGO

3. FILTR KURZU I PYŁKÓW

4. WKŁAD FILTRA POWIETRZA

**POJAZD SERWISOWANY**

## Historia zdarzeń



**DATA WERYFIKACJI:**

2025-10-08

**GODZINA WERYFIKACJI:**

14:53:38

**WYNIK WERYFIKACJI:**

**WYKRYTO ZDARZENIE**

Informacje dotyczące zdarzeń drogowych zostały odnotowane m.in. wyniku oględzin rzeczoznawcy, notatki policyjnej, informacji podanych do obliczenia akcyzy, aukcji internetowej, danych ubezpieczyciela np. z oględzin, sprawy sądowej, napraw prowadzonych zarówno w autoryzowanych serwisach jak i serwisach niezależnych, a także aukcji i wielu innych źródeł. Wysokość odnotowanego i wycenionego zdarzenia może się różnić od rzeczywistych wydatków poniesionych na naprawę pojazdu. Wycena zdarzenia może się również różnić ze względu na miejsce (kraj) dokonania wyceny. Podane dane zweryfikuj ze stanem faktycznym pojazdu i jego dokumentacją.

### Odnotowane zdarzenie

2023-07

#### Kraj lub język informacji

 POLSKA

#### Wartość szacunkowa

4500 - 5000 PLN

#### Opis

—


#### Miejsce

- ▶ PRZÓD
- ▶ DACH
- ▶ PRZEDNIA SZYBA
- ▶ LEWY PRZÓD
- ▶ PRAWY PRZÓD

#### Zdarzenie mogło mieć wpływ na następujące grupy części

- ▶ SZYBY

#### Lokalizacja



Oznaczone miejsca mogły być wzięte pod uwagę przy oszacowaniu wartości zdarzenia oraz mają charakter poglądowy.

## Odczyty przebiegu



**DATA ODCZYTU:**

2024-10

**ODCZYT LICZNIKA:**


67329 km

**WYNIK WERYFIKACJI:**

**NIE WYKRYTO PROBLEMU**

Wartości przebiegów pojazdu pochodzą z różnych źródeł. Zarówno naszych własnych od partnerów jak i powszechnie dostępnych w internecie. Dane poddawane są szczegółowej weryfikacji jednak mimo to możliwość pojawienia się błędu nie jest całkowicie wyeliminowana. Odczyty licznika z raportu rozbieżne z informacjami od sprzedawcy powinny podlegać szczegółowej analizie przeprowadzonej na podstawie wywiadu z właścicielem oraz wpisami do książki serwisowej lub innych ogólnodostępnych baz danych. Ostatecznego rozstrzygnięcia przebiegu dokonasz w wyspecjalizowanym warsztacie, który odczyta go na podstawie innych niż drogomierz wskazań. W przypadku potwierdzenia błędu prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.

Odnotowane przebiegi pojazdu



|           |          |
|-----------|----------|
| DATA:     | 2023-05  |
| PRZEBIEG: | 11 km    |
| OPIS:     |          |
| DATA:     | 2023-07  |
| PRZEBIEG: | 9890 km  |
| OPIS:     |          |
| DATA:     | 2023-07  |
| PRZEBIEG: | 13602 km |
| OPIS:     |          |
| DATA:     | 2023-09  |
| PRZEBIEG: | 29679 km |
| OPIS:     |          |
| DATA:     | 2024-02  |
| PRZEBIEG: | 45089 km |
| OPIS:     |          |
| DATA:     | 2024-10  |
| PRZEBIEG: | 67329 km |
| OPIS:     |          |

Wyposażenie pojazdu



- ✓ CRUISE CONTROL
- ✓ CUPHOLDERS
- ✓ DAYTIME RUNNING LIGHTS
- ✓ AIR CONDITION
- ✓ HEATED MIRRORS
- ✓ HEATED SEATS
- ✓ NAVIGATION SYSTEM
- ✓ POWER ADJUSTABLE EXTERIOR MIRROR
- ✓ POWER SEATS
- ✓ POWER STEERING
- ✓ PRIVACY GLASS
- ✓ ANTI-THEFT SYSTEM
- ✓ AIR BAGS
- ✓ FLOOR MATS
- ✓ LEATHER STEERING WHEEL
- ✓ CHILD SAFETY DOOR LOCK
- ✓ ISOFIX
- ✓ GLASS ROOF
- ✓ BLUETOOTH CONNECTION
- ✓ PARKING ASSIST
- ✓ LANE KEEP ASSIST
- ✓ START/STOP SYSTEM
- ✓ LED LIGHTS
- ✓ MEMORY SEATS

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>GRUPA:</b>                                                              |
| <b>KOD:</b>                                                                |
| 9AQ                                                                        |
| <b>OPIS:</b>                                                               |
| 3-ZONE DELUXE AUTOMATIC AIR CONDITIONING                                   |
| <b>GRUPA:</b>                                                              |
| <b>KOD:</b>                                                                |
| 7P1                                                                        |
| <b>OPIS:</b>                                                               |
| 4-WAY LUMBAR SUPPORT FOR THE FRONT SEATS                                   |
| <b>GRUPA:</b>                                                              |
| <b>KOD:</b>                                                                |
| VH2                                                                        |
| <b>OPIS:</b>                                                               |
| 48-V ELECTRIC SYSTEM                                                       |
| <b>GRUPA:</b>                                                              |
| <b>KOD:</b>                                                                |
| D0C                                                                        |
| <b>OPIS:</b>                                                               |
| 6-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 3.0 L/251 KW TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS T2S |
| <b>GRUPA:</b>                                                              |
| <b>KOD:</b>                                                                |
| T2S                                                                        |
| <b>OPIS:</b>                                                               |
| 6-CYLINDER DIESEL ENGINE 3.0 L UNIT 059.Q                                  |
| <b>GRUPA:</b>                                                              |
| <b>KOD:</b>                                                                |
| GT6                                                                        |
| <b>OPIS:</b>                                                               |
| ACCENT SURFACES, GLOSS BLACK                                               |
| <b>GRUPA:</b>                                                              |
| <b>KOD:</b>                                                                |
| VW5                                                                        |
| <b>OPIS:</b>                                                               |
| ACOUSTIC GLASS FOR FRONT DOOR WINDOWS                                      |
| <b>GRUPA:</b>                                                              |
| <b>KOD:</b>                                                                |
| FK2                                                                        |
| <b>OPIS:</b>                                                               |
| ADBLUE TANK WITH INCREASED CAPACITY                                        |
| <b>GRUPA:</b>                                                              |
| <b>KOD:</b>                                                                |
| 5K5                                                                        |
| <b>OPIS:</b>                                                               |
| ADHESIVE FILM                                                              |
| <b>GRUPA:</b>                                                              |
| <b>KOD:</b>                                                                |
| 4UF                                                                        |
| <b>OPIS:</b>                                                               |
| AIRBAGS, FRONT; FRONT PASSENGER AIRBAG CAN BE DEACTIVATED                  |

[Pokaż wszystkie \(176\)](#)

Bezpieczeństwo

?

Ocena bezpieczeństwa

Wyniki testów zderzeniowych oraz wybrane elementy wyposażenia kluczowe dla bezpieczeństwa kierowcy, pasażerów i pieszych.



TESTOWANY POJAZD

ΔΙΠΤ 05



RODZAJ

Wyniki testów zderzeniowych zostały przeprowadzone przez niezależne instytuty badawcze. Mają na celu ocenę poszczególnych wydarzeń mogących mieć miejsce podczas jazdy samochodem. Przyznana ilość gwiazdek odzwierciedla stopień bezpieczeństwa pojazdu w przypadku zaistnienia określonej sytuacji na drodze. Im więcej gwiazdek pojazd otrzymał, tym jest on uważany za bardziej bezpieczny.



Ocena ochrony dorosłego

93%



Ocena ochrony dziecka

86%



Ocena ochrony pieszego

73%



Ocena systemów bezpieczeństwa

58%

## Analiza numeru VIN



### Dane producenta pojazdu

Informacje o producencie i regionie produkcji pojazdu



NAZWA PRODUCENTA: AUDI AG

ADRES PRODUCENTA: FELIX WANKEL STRASSE  
74148 NECKARSULM

REGION: GERMANY / EUROPE

Dane zostały pozyskane zgodnie z normami standardów identyfikacji SAE, bazy danych SAE WMI oraz na podstawie nr VIN. Dane te są kodowane przez producentów, można więc uznać je za wysoce wiarygodne.

**Pamiętaj!** VIN jest niepowtarzalny. W różnych miejscach pojazdu i na dokumentach powinien być jednakowy.

### Weryfikacja VIN

Informacje techniczne zakodowane w numerze VIN



ROK MODELOWY VIN: 2022

SUMA KONTROLNA: VALID

POPRAWNOŚĆ VIN: NIE DOTYCZY

Z informacji zakodowanych w nr VIN można odczytać rok modelowy produkcji, sumę kontrolną numeru oraz poprawność VIN. **Pamiętaj!** W systemie europejskim liczba kontrolna wewnątrz numeru VIN może nie występować, a niepoprawna suma kontrolna lub nieczytelny nr VIN powinien skłonić cię do szczegółowego prześwietlenia historii pojazdu.

### Położenie numeru VIN

Lista miejsc, gdzie należy szukać numeru VIN



► AMORTYZATOR PRAWY

Numeru VIN szukaj w podanych miejscach. Zalecamy sprawdzenie nr VIN w dwóch lub trzech miejscach w celu potwierdzenia jego zgodności z dokumentami pojazdu i wykluczenia możliwości, iż pojazd został odbudowany.

### Położenie tabliczki znamionowej

Lista miejsc o możliwym położeniu tabliczki znamionowej



► LEWY SŁUP

# Co sądzisz o tym raporcie?

Zaznacz swoją odpowiedź – to tylko kilka sekund, a dla nas to ogromna pomoc!



Nieprzydatny



Poniżej oczekiwań



W porządku



Dobry



Bardzo pomocny

## Wyjaśnienia i zastrzeżenia

1. W raportach o pojazdach podawane są informacje o zdarzeniach związanych z tymi pojazdami, które nazywamy „zdarzeniami”. Należy przez to rozumieć istotne zdarzenia dotyczące pojazdu, mogące mieć wpływ na ocenę jego stanu technicznego lub wartości, w szczególności zdarzenia szkodowe, naprawy (na gwarancji i pogwarancyjne) lub akcje serwisowe. W opisie zdarzenia mogą być podane w szczególności wartości szkód lub napraw według rzeczywiście poniesionych kosztów lub ich wyceny, a także odczyt licznika pojazdu. Wyceny mogą być przygotowywane np. dla właściciela, zakładu ubezpieczeń lub warsztatu, w tym np. na potrzeby sprawy sądowej. Kilka zdarzeń ujawnionych w raporcie dotyczy zwykle różnych zdarzeń, ale może też dotyczyć tego samego zdarzenia, np. może to być kilka wycen przygotowanych w różnym czasie dla różnych zakładów ubezpieczeniowych lub warsztatów, albo dla właściciela.
2. Zakres danych w raporcie, w tym wystąpienie zdarzeń, udostępniany jest przed zakupem raportu, w jego bezpłatnej części. Dane w raporcie prezentowane są na podstawie dostępnych nam w danej chwili informacji dotyczących określonego numeru VIN. Pochodzą one z różnego rodzaju baz danych, informacji powszechnie dostępnych (w szczególności w internecie) oraz źródeł własnych. Dane te mogą nie być aktualne na chwilę udostępnienia ich w naszym raporcie, ponieważ zostały zebrane wcześniej i z czasem mogą ulegać zmianie, w szczególności w wyniku używania pojazdu i zdarzeń. Dane o najświeższych zdarzeniach dotyczących pojazdu mogą nie być jeszcze dostępne. Pomimo naszych starań, aby raporty były jak najbardziej aktualne i kompletne, nie ma możliwości weryfikowania zawartych w nich danych ze stanem faktycznym (technicznym) pojazdu na moment wygenerowania raportu. Może się też zdarzyć, że dane zostały błędnie zapisane u źródła, a nasz raport niestety taki błąd powiela, czego nie jesteśmy w stanie zweryfikować. W związku z tym nasz system i uzyskane z niego raporty o pojazdach należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu, a następnie zawsze bezpośrednio zbadać aktualny stan faktyczny tego pojazdu i jego dokumenty, szczególnie przed podjęciem decyzji o jego nabyciu.
3. W przypadku zauważenia niezgodności danych o pojeździe w raporcie ze stanem rzeczywistym prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym.
4. Historia sprawdzeń danego numeru VIN w naszym serwisie podawana w raportach dotyczy sprawdzeń w wersji płatnej i bezpłatnej. Nie zawiera ona kompletnych i aktualnych danych, ponieważ z powodów technicznych jest uzupełniana z pewnym opóźnieniem w stosunku do stanu obecnego.
5. Dokładamy starań, aby autorski system tłumaczeń dokonywał pełnego i logicznego tłumaczenia danych źródłowych na wszystkie języki z zachowaniem zasad gramatyki, jednak ze względu na automatykę tłumaczenia wyniki mogą zawierać słowa w językach obcych lub błędy językowe. Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w raporcie oraz na naszych stronach są chronione prawami autorskimi przysługującymi Autoiso sp. z o.o. .
6. Pełna informacja prawna dotyczącą raportu znajduje się w Regulaminie dostępnym na naszej Stronie.