



PODWYŻSZAMY STANDARDY

POMIAR POWŁOKI LAKIERNICZEJ

Hyundai Tucson 1.6 Crdi Lift

Punkt pomiaru	Wartość zmierzona [μm]
Pokrywa komory silnika	do 150
Błotnik przedni lewy	do 150
Błotnik przedni prawy	do 150
Dach	do 150
Drzwi przednie lewe	do 150
Drzwi przednie prawe	do 150
Drzwi tylne lewe	do 150
Drzwi tylne prawe	do 150
Błotnik tylny lewy	do 150
Błotnik tylny prawy	do 150
Pokrywa bagażnika	do 150